



# ASBEST



otto schachner nordic  
MEMBER OF CERRA GROUP

## SIKKERHEDSUDSTYR TIL ARBEJDE MED ASBEST





# ASBEST ARBEJDE

Asbest findes mange steder i byggeri fra 60'erne, 70'erne og 80'erne og udgør et stort problem, når man bryder ned eller renoverer.

Asbestfibrene er meget tynde og kan derfor trænge helt ud i de yderste forgreninger af lungerne, hvorfra de ikke forsvinder igen. Derfor kan indånding af selv meget små mængder føre til lungesygdommen asbestose og forskellige former for kræft. Derfor er det ekstremt vigtigt at beskytte sig korrekt mod asbeststøv.

Det vigtigste er jo selvfølgelig at anvende åndedrætsværn, da det er den vej, fibrene kommer ind. Da det er meget små fibre, anbefaler vi altid, at man anvender et P3-filter.

- Åndedrætsværn uden motor må maks. anvendes 3 timer om dagen.
- Motoriseret åndedrætsværn må anvendes op til 6 timer om dagen, dog maks. 4 timer ved nedrivning.
- Hvis du har skæg, vil en maske uden motor ikke slutte tæt, og derfor skal du anvende motoriseret åndedrætsværn.

Der skal også anvendes beskyttelsesdragt, vaskbare sko eller skoovertræk. Vi anbefaler, at du også anvender tætte handsker og lukkede briller.

Fibrene sætter sig i ALT, og derfor skal udstyret enten kunne rengøres grundigt, gerne med vand, eller straks kasseres efter brug. Filtrene skal altid skiftes.

Det anvendte PPE skal kasseres og mærkes som asbestholdigt affald.


Når man arbejder med asbest, skal der skiltes med det, så alle ved, hvad der foregår og kan tage sine forholdsregler.

# **PRODUKTER TIL ASBEST ÅNDEDRÆTSVÆRN**



**57299501  
GVS ELIPSE**

Halvmaske med  
udskifteligt P3 filter  
**DB numre:**  
**S/M: 1902961**  
**M/L: 1902962**



**57224300  
GVS HELMASKE ELIPSE**

Helmaske med stort  
synsfelt. Masken kommer  
med 1 sæt P3 filtre  
**DB numre:**  
**2442731**



**697206000  
CLEANAIR**

Helmaske Shigematsu CF02  
til brug med CleanAIR  
Chemical 2F  
**DB numre:**  
**M: 2068038**  
**L: 2068042**



**69590002  
CLEANAIR ASBEST**

Til P3 filter  
Kan dekontamineres  
med vand. Motorenhed til  
bælte eller maske  
**DB numre:**  
**2068560**



**6951000001  
CLEANAIR CHEMICAL 2F TURBOMOTOR**

Til alle typer filter.  
Kan dekontamineres ved  
brug af 69510046  
dekontamineringspropper og  
69510041 dekontaminerings  
bælte.

**DB numre:**  
**2036733**



**43324040  
STS SYNCHRO 01**

Helmaske med motor  
til partikel- eller kombifilter.  
Kan dekontamineres  
under bruser

**DB numre:**  
**M: 2420979**  
**L: 2420980**



**4331500  
CLEANSPEACE WORK**

Turboåndedrætsværn med halvmaske  
og P3 filter. Kan dekontamineres  
ved brug af 43315012  
dekontamineringspropper.

**DB numre:**  
**S: 2432457**  
**M: 2432451**  
**L: 2432452**

## PRODUKTER TIL ASBEST



**380800**  
**PYRAMEX CAPSTONE**  
**EG504T**

Klar antidug tætsluttende  
helbrille med elastisk  
DB nummer:  
**1304206**



**34819**  
**WORKLIFE COOL**

Tæt og slidstærk heldyppet  
montagehandske  
DB nummer:  
**8: 1961944, 9: 1961945,  
10: 1961946, 11: 1961947**



**34824**  
**WORKLIFE DRY**

Tæt og slidstærk dyppet  
montagehandske  
DB nummer:  
**7: 2351336, 8: 2040113  
9: 2040115, 10: 2040116  
11: 2040117, 12: 2351337**



**900**  
**CHEMITRIL**

Tæt nitrilhandske  
DB nummer:  
**7: 5846934, 8: 7689730  
9: 7689748, 10: 7689755  
11: 7689763**



**248056**  
**WORKLIFE DRAGT SAFE 56**

Type 5B/6B.  
Hvid med hætte og ribkant v/håndled  
DB nummer:  
**M: 2102158, L: 2102159  
XL: 2102160, 2XL: 2102161  
3XL: 2102162, 4XL: 2146329**



**52110**  
**TYVEK 500**

Overtrækssko i  
20 stk. pakning  
DB nummer:  
**1828230**

## ADVARSELSTAPE



**64130062**  
**AFSPÆRRINGSBÅND**

500 meter gul med tekst -  
Asbest  
DB nummer:  
**2434192**



**6440029500**  
**ADVARSELSTAPE**

66 meter med tekst -  
Asbest  
DB nummer:  
**1939071**

## SKILTE



**643110204**  
**SKILT - ASBESTAFFALD**

Plast A4, 210x297mm  
DB nummer:  
**7694391**



**644002660204**  
**SKILT - PAS PÅ !**

Asbestarbejde  
Plast A4,  
210x297mm  
DB nummer:  
**2301111**